



Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0788

Fecha: 13/08/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 9789.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE BOMBA HIDRAULICA**



Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0788

Fecha: 13/08/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 9789.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0788

Fecha: 13/08/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 9789.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0788

Fecha: 13/08/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 9789.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BALERO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE MOTOR ELECTRICO





Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0788

Fecha: 13/08/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 9789.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BALERO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE MOTOR ELECTRICO

