



Empresa: MADECO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF0990	Fecha: 30/11/2022
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FLECHA DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa: MADECO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0990

Fecha: 30/11/2022

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE FORRO CORRUGADO





Empresa: MADECO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0990

Fecha: 30/11/2022

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

INSTALACION DE ALTERNADOR





Empresa: MADECO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF0990	Fecha: 30/11/2022
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

INSTALACION DE RELEVADOR CON FUSIBLE DE PROTECCION Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SISTEMA DE CARGA





Empresa: MADECO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF0990	Fecha: 30/11/2022
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR





Empresa: MADECO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0990

Fecha: 30/11/2022

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: MADECO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0990

Fecha: 30/11/2022

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa: MADECO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0990

Fecha: 30/11/2022



Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 00183 HRS


MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE ANTICONGELANTE**



Empresa: MADECO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF0990	Fecha: 30/11/2022
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 00183 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: MADECO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF0990	Fecha: 30/11/2022
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 00183 HRS

OBSERVACIONES:

- LA MARCHA REQUIERE MANTENIMIENTO, EL CUERPO DE ACELERACION REQUIERE MANTENIMIENTO MAYOR AL IGUAL QUE EL SISTEMA DE GAS
- SE RECOMIENDA CAMBIAR EL CUERPO DE ACELERACION A UNO MECANICO