



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE BUJIAS**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE JUEGO DE CABLE DE BUJIAS Y TAPA DE DISTRIBUIDOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE ALTERNADOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE PERNOS REY, IZQUIERDO Y DERECHO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

FABRICACION DE BUJES





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO:

CAMBIO DE BATERIA



Samsung Quad Camera
DG IVAN



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO:

REPARACION DE TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE.





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS



©©©©

Samsung Quad Camera
DG IVAN



Samsung Quad Camera
DG IVAN



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: INSTALACION DE FORRO CORRUGADO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022


Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO:**INSTALACION DE ARNES Y TERMINALES EN GENERAL**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO : CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :

CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE LA TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022


Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:**EMPACADO DE BANCO HIDRAULICO**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION: EMPACADO DE BANCO HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE BALEROS DE LA TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25


Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE BALEROS DE LA TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:**CAMBIO DE DISCOS DE PASTA**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE DISCOS DE METAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF1238

Fecha: 24/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

