



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF00SN

Fecha: 28/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: DRENADO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF00SN

Fecha: 28/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE SUCCION HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF00SN

Fecha: 28/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO HIDRAULICO

