



Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE TAPA Y CABLES DE BUJIAS





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR**



Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1323	Fecha: 12/12/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,029 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LUBRICADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1323

Fecha: 12/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10,029 HRS

OBSERVACIONES:

- BALEROS DE KING PIN DAÑADOS
- SISTEMA DE DIRECCION DAÑADO

