



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0846

Fecha: 29/07/22

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL


Serie: D004D08329W

Capacidad: 4 Ton

Hora: 1965 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

INTALACION DE POLEA DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0846

Fecha: 29/07/22

Equipo: HYSTER


Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad: 4 Ton

Hora: 1965 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE GUARDA DE CARGA





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0846

Fecha: 29/07/22

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad: 4 Ton

Hora: 1965 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
INSTALACION DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0846

Fecha: 29/07/22

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad: 4 Ton

Hora: 1965 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

