



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022


Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:**CAMBIO DE BUJIAS**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS:

CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

• SE REEMPLAZA LLANTA Y MAZA DERECHA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1325

Fecha: 29/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 4237.3 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION
- SE REEMPLAZA LLANTA Y MAZA DERECHA