



VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1365

Fecha: 16/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 6992.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA TANDEM





VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF1365	Fecha: 16/01/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6992.0 HRS


MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA TANDEM





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF1365	Fecha: 16/01/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6992.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA TANDEM





VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1365

Fecha: 16/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 6992.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA TANDEM





VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1365

Fecha: 16/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 6992.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA TANDEM

