



VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF11425	Fecha: 17/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5378.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE RADIADOR**



VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF11425	Fecha: 17/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5378.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE RADIADOR**



VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF11425	Fecha: 17/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5378.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE RADIADOR**



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF11425	Fecha: 17/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5378.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

RELLENO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF11425	Fecha: 17/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5378.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

NIVELADO DE ACEITE ATF

