



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1440	Fecha: 20/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5401.4 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1440	Fecha: 20/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5401.4 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1440	Fecha: 20/01/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5401.4 HRS

OBSERVACIONES:

- VENTILADOR DAÑADO

