



VHSA-0111

Empresa: URREA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0111

N. Orden: KAUF1392

Fecha: 16/01/2023

Equipo: YALE

Modelo: FS030BFN24TE155

Serie: A49TN0152212

Capacidad: 4 Ton

Hora: 8,464 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DESMONTAJE DE MOTOR DE TRACCION Y TRANSMISION, SE ENCUENTRA PIÑON DE MOTOR DE TRACCION QUEBRADO DENTRO DE LA TRNSMISION





Empresa: URREA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0111	N. Orden: KAUF1392	Fecha: 16/01/2023
Equipo: YALE	Modelo: FS030BFN24TE155	Serie: A49TN0152212	Capacidad: 4 Ton	Hora: 8,464 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DESMONTAJE DE MOTOR DE TRACCION Y TRANSMISION, SE ENCUENTRA PIÑÓN DE MOTOR DE TRACCION QUEBRADO DENTRO DE LA TRNSMISION





Empresa: URREA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0111	N. Orden: KAUF1392	Fecha: 16/01/2023
Equipo: YALE	Modelo: FS030BFN24TE155	Serie: A49TN0152212	Capacidad: 4 Ton	Hora: 8,464 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DESMONTAJE DE MOTOR DE TRACCION Y TRANSMISION, SE ENCUENTRA PIÑON DE MOTOR DE TRACCION QUEBRADO DENTRO DE LA TRNSMISION

