



Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF1418

Fecha: 13/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,590.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE ROTULAS DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF1418

Fecha: 13/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,590.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE ROTULAS DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF1418

Fecha: 13/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,590.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE ROTULAS DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF1418

Fecha: 13/01/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,590.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE ROTULAS DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF1418

Fecha: 13/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,590.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF1418

Fecha: 13/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,590.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: NIVELADO DE FLUIDOS

