



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 25/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3,177.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BOBINAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 25/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3,177.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BUJIAS



OPPO A54 · ©Durán



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 25/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3,177.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BATERIA

