



Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-18

N. Orden: ODT KAUF1443

Fecha: 20/01/2023

Equipo: HELI

Modelo: CPQYD70


Serie: 250701K5676

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 1506.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa: BATAB	Solicitante:	Código QR: MONT-18	N. Orden: ODT KAUF1443	Fecha: 20/01/2023
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7 TON	Horómetro: 1506.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE BOBINA





Empresa: BATAB	Solicitante:	Código QR: MONT-18	N. Orden: ODT KAUF1443	Fecha: 20/01/2023
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7 TON	Horómetro: 1506.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE TRANSISTOR DE POTENCIA





Empresa: BATAB	Solicitante:	Código QR: MONT-18	N. Orden: ODT KAUF1443	Fecha: 20/01/2023
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7 TON	Horómetro: 1506.2

OBSERVACIONES:

EL OPERADOR REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO QUEDA OPERANDO