



Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1496

Fecha: 02/02/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE


Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,490.2 HRS

FALLA REPORTADA: NO ENCIENDE DISPLAY
REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1496

Fecha: 02/02/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,490.2 HRS

FALLA REPORTADA: NO ENCIENDE DISPLAY
REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1496

Fecha: 02/02/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,490.2 HRS

OBSERVACIONES:

SE DETECTA FUGA EN CILINDROS DE INCLINACION





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1496

Fecha: 02/02/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,490.2 HRS

OBSERVACIONES:

- SE DETECTA FUGA EN CILINDROS DE INCLINACION
- SE DETECTA ESCURRIMIENTO DE ACEITE DE CILINDRO DE INCLINACION HACIA DISPLAY
- SE DETECTA FUGA EN BOMBA HIDRAULICA