



VHSA-0146

|                   |                 |                      |                    |                        |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: DE ACERO | Solicitante:    | Código QR: VHSA-0146 | N. Orden: KAUF1482 | Fecha: 27/01/2023      |
| Equipo: LINDE     | Modelo: H35D-02 | Serie: H2X393H05672  | Capacidad: 3.5 TON | Horómetro: 5,033.6 HRS |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**REEMPLAZO DE JOYSTICK**



Durán



|                   |                 |                      |                    |                        |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: DE ACERO | Solicitante:    | Código QR: VHSA-0146 | N. Orden: KAUF1482 | Fecha: 27/01/2023      |
| Equipo: LINDE     | Modelo: H35D-02 | Serie: H2X393H05672  | Capacidad: 3.5 TON | Horómetro: 5,033.6 HRS |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**REEMPLAZO DE JOYSTICK**





VHSA-0146

|                          |                        |                             |                           |                               |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> DE ACERO | <b>Solicitante:</b>    | <b>Código QR:</b> VHSA-0146 | <b>N. Orden:</b> KAUF1482 | <b>Fecha:</b> 27/01/2023      |
| <b>Equipo:</b> LINDE     | <b>Modelo:</b> H35D-02 | <b>Serie:</b> H2X393H05672  | <b>Capacidad:</b> 3.5 TON | <b>Horómetro:</b> 5,033.6 HRS |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE SWITCH DE TECLA





|                   |                 |                      |                    |                        |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: DE ACERO | Solicitante:    | Código QR: VHSA-0146 | N. Orden: KAUF1482 | Fecha: 27/01/2023      |
| Equipo: LINDE     | Modelo: H35D-02 | Serie: H2X393H05672  | Capacidad: 3.5 TON | Horómetro: 5,033.6 HRS |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE RODILLO DE MANGUERAS VIAJERAS





|                          |                        |                             |                           |                               |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> DE ACERO | <b>Solicitante:</b>    | <b>Código QR:</b> VHSA-0146 | <b>N. Orden:</b> KAUF1482 | <b>Fecha:</b> 27/01/2023      |
| <b>Equipo:</b> LINDE     | <b>Modelo:</b> H35D-02 | <b>Serie:</b> H2X393H05672  | <b>Capacidad:</b> 3.5 TON | <b>Horómetro:</b> 5,033.6 HRS |

## OBSERVACIONES:

- SE PROGRAMARÁ PARA CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL