



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023


Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:**CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

REVISION Y NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTROS HIDRAULICOS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1509

Fecha: 04/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico:

Horómetro: 5325.2

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS POR DESGASTE
- SE REALIZA REAPRETE DE TORNILLOS DE PERNOS DE CILINDRO DE INCLINACION