



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1519	Fecha: 08/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.7 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE PALANCA DE LUCES





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1519	Fecha: 08/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.7 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE PALANCA DE LUCES



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1519	Fecha: 08/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.7 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE PALANCA DE LUCES





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1519	Fecha: 08/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.7 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICION
- REQUIERE REEMPLAZO DE FOCOS DE CUARTOS