



VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUFN	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5564.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS**



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUFN	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5564.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUFN	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5564.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

