



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF1541	Fecha: 15/02/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Capacidad: 6,000 LBS	Horómetro: 2590 HRS


MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF1541	Fecha: 15/02/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Capacidad: 6,000 LBS	Horómetro: 2590 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REVISION Y NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ

Solicitante:

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF1541

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

Capacidad: 6,000 LBS

Horómetro: 2590 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REVISION Y NIVELADO DE FLUIDOS

