



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUFN

Fecha: 08/02/2023


Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 14,623.8 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**PRENSADO DE LLANTAS**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUFN

Fecha: 08/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 14,623.8 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

PRENSADO DE LLANTAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUFN

Fecha: 08/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FGU25

Serie: 91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 14,623.8 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**PRENSADO DE LLANTAS**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUFN

Fecha: 08/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FGU25

Serie: 91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 14,623.8 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE TORRETA NUEVA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUFN

Fecha: 08/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FGU25

Serie: 91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 14,623.8 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE TORRETA NUEVA

