



Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02


Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE TORNILLOS CON TUERCAS DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa: REDSOL

Solicitante: Ing. Jonathan

Código QR: MONT-10

N. Orden:

Fecha: 27/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12598.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE TORNILLOS CON TUERCAS DE CARRO PORTAHORQUILLAS

