



Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1536

Fecha: 13/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22814.7 HRS

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

### CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1536

Fecha: 13/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22814.7 HRS

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

### CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DIRECCION





|                         |              |                      |                    |                        |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: WALDO CARRASCO | Solicitante: | Código QR: VHSA-0085 | N. Orden: KAUF1536 | Fecha: 13/02/2023      |
| Equipo: LINDE           | Modelo: H35D | Serie: H2X393E0209   | N° Económico:      | Horómetro: 22814.7 HRS |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

### CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DIRECCION

