



VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR






VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
LAVADO A PRESION EN GENERAL DEL EQUIPO





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: ENGRASADO DEL EQUIPO





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1641	Fecha: 08/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BUJES DE PERNOS DE CILINDRO DE INCLINACION
- REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR
- DAÑOS SEVEROS EN LLANTAS TRASERAS
- REQUIERE CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCION
- SE ENCONTRO CONTAMINADA LA TAPA DE ACEITE DE MOTOR
- CONSUMO ANORMAL DE ANTICONGELANTE

