



VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

FUGA DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO: DESMONTAJE DE TAPAS DE CILINDRO LATERALES





Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

FUGA DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO: DESMONTAJE DE TAPAS DE CILINDRO LATERALES





Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

FUGA DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO: DESMONTAJE DE TAPAS DE CILINDRO LATERALES





VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

FUGA DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO: DESMONTAJE DE TAPAS DE CILINDRO LATERALES





Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

FUGA DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO: DESMONTAJE DE TAPAS DE CILINDRO LATERALES





VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

FUGA DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO : CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01679

Fecha: 15/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,505.2 HRS

OBSERVACIONES:

- ACEITE HIDRAULICO CONTAMINADO

