



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 28/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3801.8 HRS

MANGUERA DEL TANQUE DE GAS Y CONEXION DAÑADAS:**CAMBIO DE DOS MANGUERAS DE TANQUE DE GAS**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 28/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3801.8 HRS

MANGUERA DEL TANQUE DE GAS Y CONEXION DAÑADAS: CAMBIO DE DOS MANGUERAS DE TANQUE DE GAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 28/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3801.8 HRS

MANGUERA DEL TANQUE DE GAS Y CONEXION DAÑADAS: CAMBIO DE DOS MANGUERAS DE TANQUE DE GAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 28/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3801.8 HRS

MANGUERA DEL TANQUE DE GAS Y CONEXION DAÑADAS: CAMBIO DE CONEXION

