



VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante: ING. MUGUEL CAMACHO

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01564

Fecha: 17/02/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,337 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante: ING. MUGUEL CAMACHO

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01564

Fecha: 17/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,337 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE ALTERNADOR





VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante: ING. MUGUEL CAMACHO

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF01564

Fecha: 17/02/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 28,337 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BALERO

