



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023


Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1579

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 5488.6 HRS

OBSERVACIONES:

- 4 NEUMATICOS DE MONTACARGA CON SEVERO DESGASTE.
- CLAXON Y TORRETA PRESENTAN FALLA ELECTRICA (SE RECOMIENDA CAMBIARLOS A LA BREVEDAD)