



VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUFS/N

Fecha: 27/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

MONTACARGAS NO FRENA (FUGA EN BOMBA DE FRENO DE PROXIMIDAD Y EN MANGUERAS DE FRENO: REEMPLAZO DE MANGUERAS DE FRENO





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUFS/N

Fecha: 27/02/2023


Equipo: MONTACARGAS

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad:

Horómetro:

MONTACARGAS NO FRENA (FUGA EN BOMBA DE FRENO DE PROXIMIDAD Y EN MANGUERAS DE FRENO:**REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS**



VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUFS/N

Fecha: 27/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad:

Horómetro:

MONTACARGAS NO FRENA (FUGA EN BOMBA DE FRENO DE PROXIMIDAD Y EN MANGUERAS DE FRENO:

INSTALACION DE CONEXIÓN TEE PARA MANGUERAS





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUFS/N

Fecha: 27/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS PRINCIPAL.
- DAÑO EN EL EJE DE DIRECCION, CAMBIO URGENTE DE TERMINALES.
- DAÑO EN ALTERNADOR, SE REQUIERE REEMPLAZO

