



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1589

Fecha: 25/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 5596.8 HRS

REEMPLAZO DE LLANTAS:

PRENSADO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1589

Fecha: 25/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 5596.8 HRS

REEMPLAZO DE LLANTAS:

MONTAJE DE LLANTAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1589

Fecha: 25/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 5596.8 HRS

OBSERVACIONES:

- DESARMAMIENTO Y ARMADO DE LLANTAS
- MONTAJE DE LAS 4 LLANTAS NUEVAS (DELANTERAS Y TRASERAS)

