



Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1611	Fecha: 02/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10515.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FUGA DE AGUA EN RADIADOR: CAMBIO DE RADIADOR





Empresa: IPBJ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1611

Fecha: 02/03/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10515.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FUGA DE AGUA POR RADIADOR: CAMBIO DE RADIADOR





Empresa: IPBJ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1611

Fecha: 02/03/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10515.3 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FUGA DE AGUA POR RADIADOR: CAMBIO DE RADIADOR

