



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF1614	Fecha: 03/03/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Capacidad: 6,000 LBS	Horómetro: 16393 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF1614	Fecha: 03/03/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Capacidad: 6,000 LBS	Horómetro: 16393 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF1614	Fecha: 03/03/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Capacidad: 6,000 LBS	Horómetro: 16393 HRS

OBSERVACIONES:

- CAMBIO DE DOS RETENES DE CIGÜEÑAL
- CAMBIO DE RETEN DE ARBOL DE ELEVA
- REPARACION DE SOLDADOR DE TULBA DE RADIADOR

