



VHSA - 0091

Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1627/1633/1640	Fecha: 06/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9049.2 HRS

**LLANTA CON DAÑO SEVERO:
CAMBIO DE LLANTA TRASERA**





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1627/1633/1640	Fecha: 06/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9049.2 HRS

LLANTA CON DAÑO SEVERO:
REPARACION DE RIN





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1627/1633/1640	Fecha: 06/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9049.2 HRS

LLANTA CON DAÑO SEVERO: REPARACION DE RIN





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1627/1633/1640	Fecha: 06/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9049.2 HRS

LLANTA CON DAÑO SEVERO:
REEMPLAZO DE DOS LLANTAS TRASERAS

