



Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE FLITRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
LAVADO A PRESION EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: ENGRASADO DEL EQUIPO





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1637	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10535.3 HRS

OBSERVACIONES:

- FALTA UN VIRLO EN LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA

