



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1780

Fecha: 10/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20


Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 23033.8 HRS

MANGUERA DAÑADA:

REEMPLAZO DE MANGUERA Y CONEXIÓN DE COMBUSTIBLE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1780

Fecha: 10/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 23033.8 HRS

MANGUERA DAÑADA:**REEMPLAZO DE MANGUERA Y CONEXIÓN DE COMBUSTIBLE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1780

Fecha: 10/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 23033.8 HRS

MANGUERA DAÑADA:

NIVELADO DE 2 LITROS DE ACEITE DE TRANSIMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1780

Fecha: 10/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 23033.8 HRS

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO