



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 01/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: 22730 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:

REEMPLAZO DE SELLOS DE CONEXIÓN DE BANCO HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 01/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: 22730 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:

REEMPLAZO DE SELLOS DE CONEXIÓN DE BANCO HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 01/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: 22730 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:

SE NIVELA 10 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 01/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: 22730 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO: LAVADO A PRESION DEL EQUIPO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 01/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: 22730 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO: LUBRICADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 01/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 70009051

Horómetro: 22730 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO: LUBRICADO DE CADENAS

