



Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF1666

Fecha: 11/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 3 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS :

CAMBIO DE BALEROS EXTERIOR DE MAZA DELANTERA Y BALEROS INTERIOR DE MAZA DELANTERA





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF1666

Fecha: 11/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 3 TON

Horómetro:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS :
CAMBIO DE TAMBOR DE FRENOS**





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF1666

Fecha: 11/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 3 TON

Horómetro:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS :
CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS**

