



VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE INYECTOR No. 2




Empresa: LA FERRE

Solicitante:
Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE INYECTOR No. 2





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE INYECTOR No. 2





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALEROS DE POLEA DE BANDA





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALEROS DE POLEA DE BANDA





Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALEROS DE POLEA DE BANDA





Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALEROS DE POLEA DE BANDA





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALEROS DE POLEA DE BANDA





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALEROS DE POLEA DE BANDA





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS




Empresa: LA FERRE

Solicitante:
Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS





Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE RETEN DE MAZA TRASERA





Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE RETEN DE MAZA TRASERA





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1774	Fecha: 05/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:
SERVICIO A FRENOS





Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1774

Fecha: 05/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280590.7 KM

SE CALIENTA:

CAMBIO DE BANDA DE VENTILADOR

