



Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: CAMBIO DE DISCOS DE FRICCION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: CAMBIO DE DISCOS DE FRICCION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: CAMBIO DE DISCOS DE METAL





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE BALEROS DE AGUJA DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE BALEROS DE AGUJA DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE DISCO FINAL DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE SELLOS DE TAMBOR DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: CAMBIO DE BALERO DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE O-RING DE HOUSING DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

CAMBIO DE JUNTA DE HOUSING DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: CAMBIO DE SELLOS DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:
CAMBIO DE O-RING DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: CAMBIO DE O-RING DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION:

MONTAJE DE TRANSMISION





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0164

N. Orden: KAUF1807

Fecha: 11/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: M-650

Serie: F2CYA0-50031

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 949.6 HRS

REPARACION DE TRANSMISION: MONTAJE DE TRANSMISION

