



VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 06/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 10,344.3 HRS

LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS EN MAL ESTADO:**REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS**



VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 06/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 10,344.3 HRS

LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS EN MAL ESTADO:**REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS**



VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 06/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 10,344.3 HRS

LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS EN MAL ESTADO:

REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA LADO DERECHO





VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 06/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 10,344.3 HRS

LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS EN MAL ESTADO:**REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA LADO DERECHO**



VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 06/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad:

Horómetro: 10,344.3 HRS

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LOS 3 BALEROS DE MAZA TRASERA RESTANTES YA QUE PRESENTAN MUCHO JUEGO