



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1797

Fecha: 12/042023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4854.7 HRS

FALTA TORNILLO DE GUARDA DE CARGA:**INSTALACION DE TORNILLO**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1797

Fecha: 12/042023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4854.7 HRS

FALTA TORNILLO DE GUARDA DE CARGA:**SOLDADURA DE GUARDA DE CARGA**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1797

Fecha: 12/042023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4854.7 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA POR CILINDRO DE DIRECCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1797

Fecha: 12/042023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4854.7 HRS

OBSERVACIONES:

- BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1797

Fecha: 12/042023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4854.7 HRS

OBSERVACIONES:

- LLANTAS TRASERAS DESGASTADAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1797

Fecha: 12/042023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4854.7 HRS

OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONA LA TORRETA

