



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4020 HRS

MCINTURON DE SEGURIDAD DAÑADO:**CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD Y BROCHE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02


Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4020 HRS

MCINTURON DE SEGURIDAD DAÑADO:

CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD Y BROCHE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4020 HRS

MCINTURON DE SEGURIDAD DAÑADO:**CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD Y BROCHE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4020 HRS

MCINTURON DE SEGURIDAD DAÑADO:**CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD Y BROCHE**