



VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1610

Fecha: 08/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 22966.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MONTAJE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1610

Fecha: 08/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 22966.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**MONTAJE DE TRANSMISION**



VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1610

Fecha: 08/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 22966.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1610

Fecha: 08/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 22966.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1610

Fecha: 08/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 70008678

Horómetro: 22966.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISION**