



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1833

Fecha: 18/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 6401 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:

REPARACION DE FUGA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1833

Fecha: 18/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 6401 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:

REPARACION DE FUGA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1833

Fecha: 18/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 6401 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:

REPARACION DE FUGA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1833

Fecha: 18/04/2023


Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 6401 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:**REPARACION DE FUGA**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0129

N. Orden: KAUF1833

Fecha: 18/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91733

N° Económico: 70023389

Horómetro: 6401 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO:**REEMPLAZO DE KIT SELLOS DE ORBITROL**