



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1770

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02


Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE ADITAMENTO DE 4TA FUNSION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1770

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE ADITAMENTO DE 4TA FUNSION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1770

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:**REEMPLAZO DE 3 POLEAS DE BANDA DE ALTERNADOR Y BANDA DE ALTERNADOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1770

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:**SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO (HASTA 15 LITROS)**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1770

Fecha: 15/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:**REEMPLAZO DE ESPEJO LATERAL IZQUIERDO**