




Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: MONTAJE DE RADIADOR REPARADO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: MONTAJE DE RADIADOR REPARADO





VHSA-0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: MONTAJE DE RADIADOR REPARADO





VHSA-0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: MONTAJE DE RADIADOR REPARADO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: MONTAJE DE RADIADOR REPARADO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: CAMBIO DE VENTILADOR DE MOTOR






VHSA-0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR: CAMBIO DE VENTILADOR DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

**FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR:
CAMBIO DE VENTILADOR DE MOTOR**





VHSA-0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR POR FISURA DEL LADO DEL MOTOR:
NIVELADO DE ANTICONGELANTE (HASTA 5 LITROS)





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1838	Fecha: 18/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7368.6 hrs

OBSERVACIONES:

- SE ENCONTRO MONTACARGAS ABIERTO Y SIN BATERIA

