



Empresa: ABENT A3T

Solicitante:

Código QR: VHSA-0145

N. Orden: KAUF1653

Fecha: 09/03/2023

Equipo: MONTACARGAS TOYOTA

Modelo: 32-8FG30

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 668.4 HRS

REPARACION DE CLAXON:

REPARACION DEL FUNCIONAMIENTO DE CLAXON





Empresa: ABENT A3T

Solicitante:

Código QR: VHSA-0145

N. Orden: KAUF1653

Fecha: 09/03/2023

Equipo: MONTACARGAS TOYOTA

Modelo: 32-8FG30

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 668.4 HRS

REPARACION DE CLAXON:

REPARACION DEL FUNCIONAMIENTO DE CLAXON





Empresa: ABENT A3T

Solicitante:

Código QR: VHSA-0145

N. Orden: KAUF1653

Fecha: 09/03/2023

Equipo: MONTACARGAS TOYOTA

Modelo: 32-8FG30


Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 668.4 HRS

REPARACION DE CLAXON:

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: ABENT A3T

Solicitante:

Código QR: VHSA-0145

N. Orden: KAUF1653

Fecha: 09/03/2023

Equipo: MONTACARGAS TOYOTA

Modelo: 32-8FG30

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 668.4 HRS

REPARACION DE CLAXON:

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: ABENT A3T

Solicitante:

Código QR: VHSA-0145

N. Orden: KAUF1653

Fecha: 09/03/2023

Equipo: MONTACARGAS TOYOTA

Modelo: 32-8FG30

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 668.4 HRS

OBSERVACIONES:

- TECNICOS SE RETIRARON POR FALTA DE ATENCION YA QUE PERSONAL NO PROPORCIONARON PERMISO PARA LABORAR YA QUE SALIERON A COMER (SE ESPERO 3 HORAS).