



Empresa: DIAVAZ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0010

N. Orden: KAUF1787

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NR04EBNM36TE107

Serie: D861N02578N

N° Económico:

Horómetro: 2712 HRS

TORNILLO QUE VA EN LA LLANTA TIENE JUEGO: SE DESMONTA SUSPENSIÓN POR BALERO DAÑADO





Empresa: DIAVAZ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0010

N. Orden: KAUF1787

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NR04EBNM36TE107

Serie: D861N02578N

N° Económico:

Horómetro: 2712 HRS

TORNILLO QUE VA EN LA LLANTA TIENE JUEGO: SE DESMONTA SUSPENSIÓN POR BALERO DAÑADO





Empresa: DIAVAZ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0010

N. Orden: KAUF1787

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NR04EBNM36TE107

Serie: D861N02578N

N° Económico:

Horómetro: 2712 HRS

TORNILLO QUE VA EN LA LLANTA TIENE JUEGO:
SE DESMONTA SUSPENSIÓN POR BALERO DAÑADO





Empresa: DIAVAZ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0010

N. Orden: KAUF1787

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NR04EBNM36TE107

Serie: D861N02578N

N° Económico:

Horómetro: 2712 HRS

**TORNILLO QUE VA EN LA LLANTA TIENE JUEGO:
SE DESMONTA SUSPENSIÓN POR BALERO DAÑADO**





Empresa: DIAVAZ

Solicitante:

Código QR: VHSA-0010

N. Orden: KAUF1787

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NR04EBNM36TE107

Serie: D861N02578N

N° Económico:

Horómetro: 2712 HRS

OBSERVACIONES:

- SE OBSERVAN LLANTAS DESGASTADAS Y DAÑADAS
- PRESENTA DESGASTE EN PERNOS Y BALEROS DAÑADOS