



VHSA - 0089

Empresa: EXPRO

Solicitante: TRINY BAEZA

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF1820

Fecha: 19/04/2023

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 2018.8

INSTALACION DE CINTURON DE SEGURIDAD:

INSTALACION DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa: EXPRO

Solicitante: TRINY BAEZA

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF1820

Fecha: 19/04/2023

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 2018.8

OBSERVACIONES:

- CUARTOS DE LUCES DAÑADOS





Empresa: EXPRO

Solicitante: TRINY BAEZA

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF1820

Fecha: 19/04/2023

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 2018.8

OBSERVACIONES:

- GUARDA GOLPEADA





Empresa: EXPRO

Solicitante: TRINY BAEZA

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF1820

Fecha: 19/04/2023

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 2018.8

OBSERVACIONES:

- MARONA DE LABOMBA DE INYECCION CON FUGA DEL ACELERADOR

