



Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF01900

Fecha: 05/05/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 15976.5 HRS

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL: REPARACION DE LUZ BLUESPOT LADO IZQUIERDO





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF01900	Fecha: 05/05/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A07787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15976.5 HRS

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL:
REPARACION DE LUZ BLUESPOT LADO IZQUIERDO





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF01900

Fecha: 05/05/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 15976.5 HRS

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL: REPARACION DE LUZ DE REVERSA





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF01900	Fecha: 05/05/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A07787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15976.5 HRS

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL: CAMBIO DE TORRETA NUEVA





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF01900	Fecha: 05/05/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A07787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15976.5 HRS

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL:
CAMBIO DE TORRETA NUEVA

